

16/12/2013



MEMORANDO

DOD-P-557/13

De: ADAIL VIANA DE MEDEIROS FILHO
Coordenador do Plantão – DOD

Para: AMELIA BRANDÃO
Assessoria Jurídica – PRJ


Assunto: Informação (PRESTA)

Referência:

Prezada Amélia Brandão,

Em atenção a sua solicitação estamos enviando Nota Técnica 069/2013, elaborada por esta Coordenação, referente à solicitação promovida pelo senhor Valdemar da Silva, com a finalidade de subsidiar contestação à ação proposta junto a Vara Cível de Teresina, sob o número 0008423-85.2013.8.18.0140.

Atenciosamente,


Adail Viana de Medeiros Filho
Coordenação do Plantão

NOTA TÉCNICA DOD Nº 069/2013

1. INTRODUÇÃO

O respectivo documento tem como objetivo analisar e emitir parecer técnico acerca de solicitação de indenização por danos materiais e morais, apresentada pelo senhor Valdemar da Silva, com a finalidade de subsidiar contestação à ação proposta junto a Vara Cível de Teresina, sob o número 0008423-85.2013.8.18.0140.

2. DADOS DO REQUERENTE

2.1 NOME E ENDEREÇO

Valdemar da Silva CPF 186.149.813-68
Rua Doutor Nicanor Barreto – Quadra A – Casa 25
Bairro Vale Quem Tem – Teresina - Piauí

3. DA OCORRÊNCIA

3.1 DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CLIENTE

O promovente relata que às 19h40min do dia 30.01.13, quando pilotava sua moto Yamaha/XTZ 125E, placa LWE 5552-PI, pela Avenida Campos Sales, sentido Oeste/Leste, na cidade de Teresina-PI, se chocou com um fio que o requerente alega ser de propriedade da Eletrobras Distribuição Piauí.

Isto posto o requerente solicita o ressarcimento dos danos materiais sofridos em decorrência da queda sofrida em virtude da colisão e uma indenização pelos danos morais em valor a ser arbitrado em juízo.

3.2 DOS LEVANTAMENTOS REALIZADOS

Com base nas informações prestadas pelo requerente, foi realizada consulta nos arquivos da Eletrobras Distribuição Piauí, obtendo as seguintes informações:

- O “fio de alta tensão” ao qual o requerente se reporta nos autos trata-se do ramal de ligação da unidade consumidora 0048901-8 localizada na Avenida Campos Sales 1394, conforme demonstra a ordem de serviço 12255329.

NOTA TÉCNICA DOD Nº 069/2013

- O referido ramal foi quebrado, em virtude da colisão deste com um caminhão que trafega na Avenida Campos Sales. Na ocasião, o proponente passava no local, vindo a se chocar com o mesmo.
- Vale salientar que o referido fio, trata-se um condutor isolado de baixa tensão, o qual não tem potencialidade de causar as “queimaduras” mencionadas pelo requerente. Desta forma, concluímos que os ferimentos nas mãos da vítima foram decorrentes exclusivamente da queda da motocicleta.
- Destacamos que na noite do dia 30.01.13 não consta nenhum registro de anormalidade na área do transformador 7C4N100 (SGTD 056279-3) nem no alimentador 01N1 que atende aquela região.
- O titular da unidade consumidora 0048901-8 comunicou a quebra do ramal de ligação da sua unidade consumidora às 08h25min do dia 31.01.13.

4. CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, vale ressaltar que:

- Na noite do dia 30.01.13 não consta nenhum registro de anormalidade na área do transformador 7B1N400 (SGTD 012342-0) nem no alimentador 01N4 que atende aquela região.
- Conforme depoimento do titular da unidade consumidora 0048901-8, o requerente colidiu com o ramal de ligação da unidade, logo após a quebra do mesmo.

5. SUGESTÃO

- Sugerimos que seja intimado a prestar depoimento o senhor Jose Gonçalves de Aguiar Filho, CPF 003.630.993-10, Avenida Campos Sales 1394, Teresina-PI, como testemunha do presente caso.


6. ANEXOS

- Ordem de serviço 12255329.


Teresina, 18 de dezembro de 2013.


NOTA TÉCNICA DOD Nº 069/2013

Elaborado por:


Arineu Felix dos Santos
Matrícula 05968-3

Visto:


Adail Viana de Medeiros Filho
Líder do Plantão


Fernando Costa de Sousa
Departamento de Serviços da Distribuição



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Ordem de Serviço

RAMAL DE LIGAÇÃO PARTIDO

OS: **12255329**
Protocolo: **3255302**
Código Único: **0048901-8**
Data Abertura: **31/01/2013 08:25**
OS Anterior:

Ender. TERESINA-AV CAMPOS SALES 1394

Bairro CENTRO Cep : 64000-000

Cliente JOSE GONCALVES DE AGUIAR FILHO

Sit. UC NORM

Atividade -

Classe 1 - Residencial

Subclasse 1 - Residencial

Tensão 1 - Baixa Tensao Res

Ligação 1 - Monofasica

Roteiro 001.29.17.172600

Roteiro Antigo 000000108177172600

Roteiro Revisto

Fase Poste

Block Light/CP Rede/Neces.Especiais NÃO / NÃO / NÃO

Fase Poste Revista

Poste - - /

Poste Adjacente - - /

Poste Revisto

Medidor	Fabr.	Elem.	Const. Medidor	NPL	Const. Fatur.	Leitura Anterior	Leitura Corte	Leitura Atual/Relig.	Consumo Taxado
CONSUMO A1126535	033	1	1,00000	5	1,00000	10823			
Instalado :									
DEMANDA									
Instalado :									
REATIVA									
Instalado :									

Medidor Vizinho Esquerdo: Direito: Coordenada Lat/Long:

Pontos de Referência
CENTRO AV CAMPOS SALES PROXIMO A PANIFICADORA TEL 8632267420

UC: CENTRO NORTE C/ RUA SETE DE SETEMBRO PROX. A PANIFICADORA MODELO

Observações
RECLAMA QUE ESTA SEM ENERGIA POIS UM CAMINHAO PASSOU E QUEBROU O FIO

Observações Última Fase

Solução
ORIENTADO CONSUMIDOR

Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.	Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.	Mês/Ano	Leitura	Consumo Irreg.
12/2013	10823	591	08/2013	8278	560	04/2013	6105	548 30
11/2013	10232	579	07/2013	7718	550 30	03/2013	5557	181
10/2013	9653	717	06/2013	7168	562 30	02/2013	5376	190
09/2013	8936	658	05/2013	6606	501 30	01/2013	5186	149 01

Motivo da Não Realização do Serviço								

Data/Hora Deslocamento Hora Chegada Conclusão Data / Hora Km Inicial / Final Valor do Serviço